



PRODUCT DETAILS

APPAREIL COMMANDE, LEVIER DE VITESSES



NELKON NON	605 031 001
MARQUE	MERCEDES
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	0002604098 , 0002607198 , Kongsberg : 626321AM
PAQUET UNITÉ	1 pièces
POIDS	3.823

KITS DE RÉPARATION



KIT DE RÉPARATION 1/2, APPAREIL COMMANDE
NELKON NON: 605 031 002
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: 0002604998, Kongsberg : 628043AM



KIT DE RÉPARATION PLEIN, APPAREIL COMMANDE
NELKON NON: 605 031 003
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: 0002604998, 0002605198, Kongsberg : 628043AM, 628040AM



HURLER
NELKON NON: 605 031 019
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: Kongsberg : 630151AM



RÉSERVOIR
NELKON NON: 605 031 020
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: 0002680794, Kongsberg : 626077AM



CONTACT



ARSPA OTOMOTİV İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükkayalık Mahallesi, Kuddusi Caddesi,
No:4 Selçuklu/KONYA/TURKEY
+90.332 345 09 23-24
export@nelkon.com.tr