




PRODUCT DETAILS

KIT DE REPARAÇÃO



NELKON NÃO

635 064 487

NÚMERO DE REFERÊNCIA

I743300052, I771060052

DETALHES

Use para o kit de reparo do cilindro da versão antiga

PACOTE UNIDADE

1 pcs

CONTACT



ARSPA OTOMOTIV İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükkayacık Mahallesi, Kuddusi Caddesi,
No:4 Selçuklu/KONYA/TURKEY
+90.332 345 09 23-24
export@nelkon.com.tr